

2021年6月吉日

お客様各位



〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1丁目13-48
TEL:06-6339-3366 FAX:06-6339-3365

ON Semiconductor社製CMOSセンサーを搭載した
The Imaging Source社製産業用カメラの納期について

いつも弊社取り扱いTheImagingSource社（以下TIS社）のカメラをご採用頂き誠にありがとうございます。

昨今の世界的な半導体不足の影響によりON Semiconductor社(以下Onsemi社)のCMOSセンサーの納期の遅延が発生しています。それに伴い、同CMOSセンサーを採用しているTIS社の下記のモデルにおいても、納期の著しい遅延が発生する可能性があります。TIS社又はCMOSセンサーの代理店の在庫がある限りにおいてカメラの供給は可能ですが、枯渇しますと1年以上の納期を見込んで頂く場合がございます。後段のFAQについても予めご確認下さい。

お客様に置かれましてはご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

Onsemi社センサー該当モデル	代替 第一候補	代替 第二候補
ズーム・フォーカスカメラ		
DMKZ12GP031	DMK39GX265-Z20	-
DMKZ30GP031	DMK39GX265-Z20	-
DMKAFUP031-M12	DMKAFUX236-M12	-
DMK72AUC02-F	DMKAFUX236-M12	-
USB3.0カメラ		
DFK33UP1300	DFK33UX273	DFK37BUX273
DMK33UP1300	DMK33UX273	DMK37BUX273
DFK23UP1300	DFK33UX273	DFK37BUX273
DMK23UP1300	DMK33UX273	DMK37BUX273
DMK27BUP031	DMK37BUX178	DMK33UX178
GigEカメラ		
DFK33GP1300	DFK33GX273	-
DMK33GP1300	DMK33GX273	-
DFK33GP1300e	DFK33GX273	-
DMK33GP1300e	DMK33GX273	-
DMK33GP031	DMK33GX178	DMK33GX178e
USB2.0カメラ		
DMK72BUC02	DMK37BUX178	-
DMM72BUC02-ML	DMM37AX335-ML	-

※該当機種が増える場合がございます。随時弊社ホームページでご確認ください。

FAQ)

Q1. 在庫の確保をしてほしい。

A1. できません。正式注文書をご提出いただく必要がございます。検収の都合上早期納品が難しい場合は分納などの相談を承ることは可能ですのでお問合せ下さい。ただし、必要分量を発注頂いたとしてもタイミングが遅いと必要分が納品できるとは限りませんのであらかじめご了承ください。

Q2. 在庫数の確認をしてほしい。

A2. 現在、同モデルは弊社の方で在庫がございません。メーカー在庫についても日々刻々と変化致します。必要な分量を早めに発注頂く事をご検討下さい。

Q3. センサーの納期の遅延理由が知りたい。

A3. 昨今の世界的な半導体不足の影響により、半導体生産ラインがフル稼働状態になっております。このため、カメラメーカーからの情報によると、Onsemi 社 CMOS センサーに生産キャパシティを割く事ができない状況になっているという事でした。

Q4. 他の Onsemi 社イメージセンサーカメラの影響はないか。

A4. 上記の理由の通り、本件はイメージセンサーの生産そのものに起因している為、影響がないとは言い切れません。ただ、現在は前段の該当モデルの一部カラーモデル及びその他の Onsemi 社イメージセンサーカラー&モノクロカメラについては、TIS 社や CMOS センサーディストリビューターの在庫によって供給が維持されており、今のところ供給在庫は潤沢にあります。

Q5. 他の Onsemi 社センサーカメラの機種を教えてください。

A5. Onsemi 社の CMOS センサーが搭載されたカメラは以下になります。DMK はモノクロモデルです。DFK はカラーです。DMK モデルのみ列挙しています。

DMK22BUC03, DMK42BUC03, DMK72BUC02, DMM22BUC03-ML, DMM42BUC03-ML, DMM72BUC02-ML, DMK23UV024, DMK23UM021, DMK23UP031, DMK23UP1300, DMK33UP1300, DMK27BUR0135, DMK27BUP031, DMK27BUJ003, DMM27UR0135-ML, DMM27UP031-ML, DMM27UJ003-ML, DMK33GV024, DMK33GP1300, DMK33GP1300e, DMK33GP031, DMK33GJ003e, DMKZ12GP031, DMKZ30GP031, DMKAFUP031-M12, DMKAFUJ003-M12, DMK22AUC3-F, DMK72AUC02-F

Q6. SONY 社の CMOS センサーカメラへの影響はないか。

Q6. 今のところございません。

以上