



〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1丁目13-48 TEL:06-6339-3366 FAX:06-6339-3365 E-mail: argo@argocorp.com

Epiphan 製品 ソフトウェアインストールガイド

【推奨環境】

Video Source VESA 準拠の VGA/DVI 信号、HDMI(HDCP がかかっていない)、 3 G-SDI、HD-SDI、SD-SDI 信号

CPU Intel Core i シリーズ以上推奨

Port USB 接続デバイス: USB3.0 or USB2.0 PCI-Express デバイス: PCI-Express x4(x8、x16)のバス

RAM OS が快適に動作する容量以上

HardDisk 5MB 以上の空きがあること

OS Windows 7/8(8.1)/10 (32bit 64bit) Mac X 10.10 (i386, x86_64)それ以上(ただしサポート対象外) Linux (x86、x86_64) (ただしサポート対象外)

他、インターネットへ接続できる環境(ソフトウェアダウンロードのため)

【ソフトウェアのダウンロード】

最新版のソフトウェアを下記よりダウンロードしてください。

https://www.argocorp.com/grabber/eizou/Epiphan/Epiphan_software.html

ソフトウェアは32bit、64bit 用に分かれています。ご利用の Windows バージョンに合わせ てソフトウェアをダウンロードしてください。

製品名		osバージョン		バージョン	
DVI2USB3.0 SDI2USB3.0	Windows	10, 8.1/8	64bit	3.30.2.0010	DOWNLOAD
			32bit	3.30.2.0010	DOWNLOAD
		7	64bit	3.30.2.0010	DOWNLOAD
			32bit	3.30.2.0010	DOWNLOAD
	Мас	OS X 10.10 - 10.11		3.30.3.8	DOWNLOAD
	Linux	x86, x86_64		3.30.3.0007SDK	DOWNLOAD

ダウンロードしたファイルは Zip 圧縮されています。任意の場所に解凍してください。

【ソフトウェアインストール】本体を PC に接続していない状態で開始してください!

1. 解凍したフォルダ内にある Setup.exe 4. 最終確認です。問題なければこのまま を実行します。Setup.exe は管理者として 「Next」をクリックします。 実行して下さい。



- 2. 確認画面が出ます。
 - 「Next」をクリックしてください。



3. インストール先の指定です。

通常このまま「Next」をクリックします。

B Epiphan Frame Grabber Software	
Select Installation Folder	
The installer will install Epiphan Frame Grabber Software to the following fold To install in this folder, click "Next". To install to a different folder, enter it belo	ler. w or click "Browse".
Eolder. C.VProgram Files¥Epiphan¥Frame Grabber Software¥	Browse Disk Cost
Install Epiphan Frame Grabber Software for yourself, or for anyone v computer: @ Everyone	who uses this
C Justme	Next >

🕼 Epiphan Frame Grabber Software		×
Confirm Installation	/	9
The installer is ready to install Epiphan Frame Grabber Software on your corr Click "Next" to start the installation.	puter.	
Cancel Cancel	<u>N</u> e)	t>

5. プログレスバーが表示されます。

🖟 Epiphan Frame Grabber Software	X
Installing Epiphan Frame Grabber Software	9
Epiphan Frame Grabber Software is being installed.	
Please woit	
Cancel < Back	<u>N</u> ext>

6. Windows の UAC が有効の場合、セキ ュリティーのチェックが入ります。問題ご ざいませんので、このまま「インストール」 ボタンをクリックしてください。



「Close」をクリックしてインストールを 終了してください。

🛱 Epiphan Frame Grabber Software	_
Installation Complete	
Epiphan Frame Grabber Software has been successfully installed. Click "Close" to exit.	
Now you can use your Epiphan frame grabber. If you have a USB grabber and plugged please unplug it, wait 10 seconds and plug it back.	already had it
Cancel <back< td=""><th>Qlose</th></back<>	Qlose

7. これでインストールは終了です。 8. ご購入いただいた商品を PC に接続し ます。Windows10/8/8.1/7をご利用の場合、 Windows が自動的にドライバを割り当て ます。完了するまでしばらくお待ちくださ い。



※ソフトウェアのバージョンアップは予告なくされている場合があります。 弊社 HP より最新バージョンをダウンロードいただきますようにお願い致します。

ソフトウェア以外にも SDK、マニュアルなどのダウンロードも行っていただけます。 https://www.argocorp.com/grabber/eizou/Epiphan/Epiphan_software.html [SDK]

ソフトウェア開発ツール SDK			
資料	SDK/APIドキ:	1822	DOWNLOAD
SDK	C and C++	Windows 8.1 / 7 / Vista / Server 2000 / XP Linux、Mac OS X ※USB/PCI/ネットワーク対応製品のために統合されたAPIを含む	DOWNLOAD Ver: 3.30.3
DVI2USB 3.0用	Java	Windows、 Linux、Mac OS X USBとネットワーク対応製品をサポートします。	DOWNLOAD Ver : 3.27.1

【マニュアル】

	キャプチャソフトウェア Epiphan Capture Tool	
	Epiphan Capture Toolについて	LINK
資料	インストールガイド	DOWNLOAD
	ソフトウェア クイックリファレンス	DOWNLOAD

【動作の確認】

ドライバのインストール後、Windows の再起動が必要な場合があります。動作に問題があ る場合は、再起動してください。

デスクトップ上に専用ビューワのアイコンができているはずです。ダブルクリックでソフ トウェアが起動します。



通常は何もしなくてもキャプチャ画面が Live 表示されます。

注意

Windows Vista/7/8では付属の"Epiphan Capture Tool"でデバイス設定の変更ができない 事があります。"Epiphan Capture Tool"を起動し、[Capture]メニューの[Configure Device]を開いてデバイス設定ウィンドウを開いてください。この時、ウィンドウ下に [Close]ボタンしか表示されていない場合、デバイス設定の変更が反映されない状態になっ ています。

これは、Windows のユーザーアカウント制御(UAC)機能により、特定のフォルダやレジス トリにデータが書き込めない事が原因です。これを回避するには、[コントロールパネル]-[ユーザーアカウント]の、「ユーザーアカウント制御設定の変更」にて Windows の UAC を 「通知しない」設定にしていただくか、以下の手順により"Epiphan Capture Tool"を管理 者権限で実行する必要があります。

- 1. "Epiphan Capture Tool"のアイコンを右クリックし、[プロパティ]を開きます。
- 2. [互換性]タブを開き、ウィンドウの下の方にある[管理者としてこのプログラムを実行 する]にチェックを入れ、[OK]ボタンで終了する。

Windows7をお使いの方へ

インストールした際に下記のようなエラーが出ることがあるようです。Zip ファイルの展 開場所を変えると解決する場合があるので、お試しください。

Epiphan Capture Installer	23
Error 0x00000005 installing driver package	2
ОК	